



**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
**TSE** veya/or  veya/or **T S E**

**BELGE NUMARASI** 14.10.02/TSE-11910  
*REFERENCE NUMBER OF LICENCE*

**BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ** 23.08.2006  
*DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE*

**BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ** 23.08.2012  
*LICENCE VALID UNTIL*

**BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI** BAYMAK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş.  
*NAME OF THE LICENCE HOLDER*

**BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ** ORTA MAHALLE AKDENİZ SOKAK NO:8 TUZLA/İSTANBUL İSTANBUL  
*ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER*

**ÜRETİM YERİ ADI** PAKKENS YEDEK PARÇA VE MAK. SAN. VE TİC. A.Ş.  
*NAME OF THE MANUFACTURING PLACE*

**ÜRETİM YERİ ADRESİ** ORGANİZE SAN. BÖLGESİ SARI CADDE NO:20 BURSA  
*ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE*

**İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)**  
*INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)*

**TESCİLLİ TİCARİ MARKASI** BAYMAK  
*REGISTERED TRADE MARK*

**İLGİLİ TÜRK STANDARDI** TS 579 29.09.1995  
*RELATED TURKISH STANDARD*

**BELGE KAPSAMI**  
*SCOPE OF LICENCE*

- \* SINIFLAR  
-FONKSİYONLARINA GÖRE VALFLER  
-ISITICI GİRİŞ VALFLERİ FÖY 1VE FÖY 2  
-ISITICI DÖNÜŞ VALFLERİ FÖY 6  
-VALF BAĞLANTI PARÇALARINA GÖRE  
-RAKORLAR FÖY 7  
-REDÜKSİYONLAR FÖY 9  
\* TIPLER  
-YAPILIŞLARINA GÖRE VALFLER  
-DÜZ (D) FÖY 1 VE FÖY 6  
-KÖŞE (K) FÖY 2 VE FÖY 6  
-BOYUTLARINA GÖRE VALFLER  
-TİP A FÖY 1, FÖY 2 VE FÖY 6  
-RAKORLAR  
-DÜZ (D) FÖY 7  
-KÖŞE (K) FÖY 7



23/08/2011

ERSİN İNAN ÇAKIR  
MAKİNA SEKTÖRÜ  
BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

\*Enstitümüzce verilmekte olan "İmalata Yeterlilik Belgesi" 15.04.2007 tarihinden itibaren uygulamadan kaldırılmıştır.  
\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

ANKARA\* Makine Sektörü Müdürlüğü \* Tel: \* Faks: \* web: \* e-mail:

Bu belge hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kızırtı ve silinti yapılamaz.